

Kladkostroj řetězový 2000 kg, 3 m



CE

Návod k použití

Návod k použití

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Seznamte se se všemi instrukcemi, které jsou nezbytné pro bezpečnou manipulaci s nářadím. Nedodržení bezpečnostních opatření může vést ke zranění nebo smrti. Se zařízením smí pracovat pouze osoby, které si pečlivě prostudovaly následující instrukce. Varování a instrukce v tomto manuálu musí být maximálně dodržovány. V tomto manuálu nejsou popsány veškeré situace, které mohou při práci se zařízením nastat. Je tedy nutné maximálně dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, abyste předešli případnému nebezpečí úrazu.

Se zařízením pracujte pouze za účelem, ke kterému je určeno.

Bezpečnostní instrukce:

- S nářadím smí pracovat lidé v dobré psychické kondici, předem obeznámeni s instrukcemi a použitím nářadí.
- Nářadí každý den kontrolujte na poškození. V případě nalezení závady se nesmí s nářadím pracovat a tento problém musí být nejprve vyřešen.
- Před použitím zkontrolujte funkci brzdy.
- Používejte pouze originální řetěz.
- Vždy zkontrolujte, že není řetěz rezaví, dobře promazaný olejem a čistý.
- Ujistěte se, že je poslední článek řetězu bezpečně připojen do těla kladky.
- Nepřekračujte nosnost nářadí. Nepoužívejte poškozené nebo jinak upravené nářadí.
- Břemeno vždy bezpečně připevněte k řetězu.
- Břemeno zvedejte pouze pomocí manuální síly.
- Nenechte břemeno houpat se.
- Břemena připevňujte k háku.
- Nepřetahujte řetěz přes žádný z konců.
- Na zvednutém břemenu neprovádějte žádné operace.

- Břemeno nepoužívejte jako odkládací prostor.
- Pokud se ozve neočekávaný zvuk nebo dojde k mechanickému problému, nářadí dále nepoužívejte.
- Nikdy nenechávejte nářadí s břemenem bez dozoru.
- Při práci nestůjte pod břemenem.

Práce s nářadím:

Kladkostroj je navržen pro zvedání břemena na principu několika zavěšených kladek. Pro zvednutí břemena otáčejte po směru hodinových ručiček. Při otáčení proti směru hodinových ručiček dochází k sundávání břemena. Při pohybu břemena vytvářejte stálé tempo.

Servis:

- Po použití nářadí očistěte, namažte olejem a uložte na suché místo.
- Při montáži zarovnejte „O“ značky dvou rychlostí.
- Při montáži brzdy dávejte velký pozor na správné sestavení.
- Po provedení jakékoliv opravy je nezbytné provést test bez a s břemenem. Práce s břemenem by měla být provedena až po provedení těchto dvou testů.

EU Prohlášení o shodě

Distributor:

**TorriaCars s.r.o., Jiráskova 476/69, Liberec, 46001, www.torriacars.cz, email:
info@torriacars.cz, IČ: 28723163 DIČ: CZ28723163**

Výrobce:

F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland

prohlašuje, že následně označené zařízení na základě své koncepce a konstrukce, stejně jako na trh uvedené provedení, splňuje příslušná ustanovení předpisů Evropské unie. Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost. Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

T00002**Kladkostroj řetězový 2000 kg, 3 m**

bylo navrženo a vyrobeno ve shodě s následujícími normami:
EN ISO 12100:2010, PN-EN 13157+A1:2009

a harmonizačními předpisy:
2006/42/EC, 95/16/EC

a je v souladu s CE certifikátem:
CE IT1355JL14061810

Kompletaci technické dokumentace provedl Grzegorz Kowalczyk se sídlem na adrese výrobce. Technická dokumentace je dostupná na adrese výrobce.

Místo a datum vydání EU prohlášení o shodě: F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland 29.08.2019

Osoba oprávněná vypracováním EU prohlášení o shodě jménem výrobce :
Grzegorz Kowalczyk
Jednatel

**mgr Grzegorz Kowalczyk**

Authorised person

Distributor: TorriaCars s.r.o., Jiráskova 476/69, Liberec, 46001, www.torriacars.cz,
email: info@torriacars.cz, IČ: 28723163 DIČ: CZ28723163

Výrobce: F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland

TORRIA **CARS** s.r.o.